

Rücksitzbank-Problem

Beitrag von „mark1“ vom 26. November 2017 um 22:04

Sollte einfach nach oben entfernt werden können...

Originalton Reparaturanleitung : Ziehen Sie die Blende der Lehnenentriegelung aus der Lehne heraus..

Gruss

Mark