

# Elektrischer Türöffner

**Beitrag von „Todi“ vom 30. November 2017 um 11:43**

Servus,

das "riecht" nach einem elektrischen/elektronischen Problem (Schalter, Kabel, Sicherung, Steuergerät, etc.). Hast du das mittlerweile gelöst bekommen? Sonst hilft hier wohl nur ein Auslesen mittels VCDS bzw. VAG-Tester...

Gruß

Todi