

# Touareg geht aus und zeigt Symbol für Bremspedal

Beitrag von „Sittingbull“ vom 2. Dezember 2017 um 17:53

[Zitat von minimaxler](#)

Defekt war das Kraftstoff Fördermodul.

Hallo Ingo,

danke für die Rückmeldung 😊👍

Grüße von Stephan 😊