

Kofferraumklappe öffnet nicht mehr automatisch

Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2017 um 23:14

[Zitat von Nofretete](#)

[...] man muss nach betätigen des elektrischen Griffs mit riesen Kraft die Klappe hochheben. [...] Auch der Knopf zum schließen der Klappe hat keine Funktion mehr. [...]

[Zitat von mark1](#)

[...] Meine Vermutung wäre aber ein defekter Gasdruckdämpfer.. [...]

Mmmh, das liest sich eher nach der elektrischen betätigten Heckklappe(?). Weil automatisch zu via Knöpfchen geht's sonst nicht. Und da gäbe es dann auch keine keine Gasfedern, die unter der Kälte leiden.

Grüße
Robert