

# Wie ins Hidden Menu ? RNS 510

**Beitrag von „Andreas\_MS“ vom 17. Dezember 2017 um 12:10**

Moin Robert,

also Du willst damit andeuten, dass das Codieren beim RNS 510 unter der SW 1302 nicht funzt und das Gerät zunächst geflasht werden müsste?