

Krümmerdichtung beim W12

Beitrag von „Marco021273“ vom 21. Dezember 2017 um 06:36

Guten Morgen

Es sieht so aus , als wenn sich eine Krümmerdichtung an meinen Dicken aufgelöst hat .
😤

Hört sich an wie ein Traktor ,, hmpf

hat jemand hier erfahrungen mit dem Ausbau ?

Ist natürlich die letzte auf der linken seite wenn man davorsteht .

Über tips wäre ich dankbar .

Touareg 7l - w12