

T V8 & RaceChip

Beitrag von „Arndt“ vom 21. Dezember 2017 um 16:13

Lass die Finger von so einem Schrott. Diese Teile gaukeln dem Motor nur falsche Sensorwerte vor, so dass dieses seine Leistungskurven z.B. durch geänderte Einspritzzeiten und -mengen ändert. Auf Dauer schadet das dem Motor immens.