

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 24. Dezember 2017 um 23:46

[Zitat von fischerman](#)

Hallo Manu,

hattest du außer der Kontrollleuchte einen Leistungsverlust oder andere Auffälligkeiten?

Wurde der Turbolader getauscht? Ist auf dem Bild die Einkerbung die Beschädigung?

Wurde jetzt der geänderte Luftfilterkasten verbaut?

MfG

Sve

Hi!

Es kam nur die Kontrolleuchte! Leistungsverlust wenn dann nur geringfügig bemerkbar. Die Einkerbung ist die Beschädigung, einen neuen Lader gab es nicht. Der wurde geprüft und es hieß das dieser i.o. ist und die Schäden in der Toleranz liegen. Dafür habe ich vom Freundlichen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen. Was nun genau am LFK anders ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben ich diesen originalen Luftfiltermist ausgebaut und fahre nun K&N. Bin damit bis jetzt sehr zufrieden!

LG

Manu