

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Hulabalu“ vom 25. Dezember 2017 um 11:55

[Zitat von Klawi](#)

Hallo zusammen, läuft bei euch dabei auch Wasser in den Innenraum? Bei mir läuft Wasser unter dem Handschuhfach in den Beifahrerraum. Es fließt besonders beim anfahren und Bremsen aus den Öffnungen unter dem Handschuhfach in den Beifahrerfußraum. Dort ist nun alles nass... Kennt das Problem jemand? Fühlt sich für mich auch nach einer verstopften Abflussleitung an.

Touareg 2 7P / EZ 2015...

Schöne Weihnachten

Gruss

Klawi

Hi Klawi,

hast Du schon den Tipp aus dem anderen Fred, den Du eröffnet hast, reinigen der Ablauflöcher unter dem Scheibenwischer befolgt, hat es was gebracht? Dein Wassereintritt im Fußraum hat auf alle Fälle nix mit dem LFK zu tun, der für den Motor ansaugt!