

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Klawi“ vom 26. Dezember 2017 um 12:03

Danke, werde gleich mal die Abdeckung unter dem Handschuhfach prüfen.

Bzgl Ablauflöchern unter dem Scheibenwischer: Fehlanzeige, alles offen und sauber. Ich vermute unter der Abdeckung wird es spannend - siehe Bild