

Hilfe ganzes Fahrzeug Vibriert bei 50Km/h - 100Km/h

Beitrag von „Stein“ vom 27. Dezember 2017 um 23:43

Moin,

lass deine Räder noch mal wuchten, bei mir waren an einem Rad ein paar Gewichte abgefallen, so dass sich der T bei bestimmten Geschwindigkeiten geschüttelt hat.

Gruss

Eric