

Firmware Update RNS 850

Beitrag von „M20“ vom 29. Dezember 2017 um 19:52

Hallo zusammen,

mir hat heute der Freundliche das Kartenmaterial Version 6.26.1 aufgespielt, die Firmwareversion des RNS 850 ist aber unverändert die P0534 - Details siehe attachment.

Ich hab mal irgendwo gelesen, dass das neueste Kartenmaterial nur mit der jeweils aktuellsten Firmware richtig funktioniert - stimmt das?

Macht die bei mir installierte Kombi aus Karten- und Firmware Version so Sinn? Das Ganze hat 209,- gekostet, also vom Preis her ok 😊

Herzlichen Dank schon vorab für eure Rückmeldung!

LG
Timo