

# Motroschaden 3.0 TDI (BKS)

**Beitrag von „Jetta993“ vom 1. Januar 2018 um 06:50**

Guten Morgen und ein gutes neues Jahr!

Ich bin ja kein Mechaniker, aber wie soll das funktionieren das bei einem V-Motor eine Bank schneller läuft als die andere??

Sowas kann ja gar nicht gehen, da ja beide Zylinderköpfe völlig synchron laufen müssen? Da sie sich quasi ja eine Kurbelwelle teilen?

Schöne Grüße!