

## **3.0TDI BKS Keine leistung**

**Beitrag von „T-REG91“ vom 4. Januar 2018 um 23:53**

das mit dem LMM habe ich auch schon versucht, keine veränderungen. Kurz danach kam auch sofort die fehlermeldung wegen LMM. Die Unterdruckschläuche werde ich noch kontrollieren.  
Danke