

Restdruckhalteventil vorne T1 BJ 2003 abgebrochen

Beitrag von „artosart“ vom 5. Januar 2018 um 17:16

Hallo,

habe mir das nochmals angesehen, bündig mit Gehäuse des Dämpfers abgerissen, ohne flexible Verlängerung des Linksausdrehers (solche nicht vorhanden) schwer zu erreichen, da geh' ich selbst nicht ran.

Keep cruising

Gerald