

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Lollo050968“ vom 7. Januar 2018 um 11:29

Hallo Zusammen,

Bei mir war der alte Luftfilter ohne Schaumstoff verbaut, und trocken. bei der 60tsd Inspektion wurde jetzt die aktuelle Version eingebaut. Bisher zusammenfassend kann man sagen:

Sowohl vor FL als auch FL betroffen

Alle Diesel Varianten betroffen

Häufung hier im Forum bei FL (wobei das wahrscheinlich stat. nicht haltbar ist)

Mit meinem Modell hatte ich keine gravierenden Probleme (1x Schalter Zentralverriegelung Fahrerseite defekt), aber irgendwie bin auch auch froh wenn er im Mai weg ist. Norwegen wir dann sozusagen die Abschlussfahrt.

Gruß

Lollo