

Telefon Samsung Galaxy S8 koppel nicht mögl. aber Galaxy S6 Edge funktioniert

Beitrag von „Maniac“ vom 7. Januar 2018 um 14:44

Bei mir ging das koppeln des S8+ von Samsung problemlos.

Bloss das Note8 (256GB Version aus China) vom Samsung lässt sich nicht koppeln. Ebenso die EU Version meiner Frau (64GB Version)

Eine Anfrage bei Samsung Global Support ist noch unbeantwortet.

Vermute den Fehler aber im Handy da auch andere Sachen nicht so laufen wie auf dem S8+

Habe die Premium Variante der FSE im Dicken.

Der VCDS Scan sagt bei mir zum Telefon STG:

[INDENT]

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl

Teilenummer SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730

Bauteil: Telefon 2800

Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000101614

Codierung: 0020041

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 60C9974AB3A89C42A1-8034

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/INDENT]

Wenn das was hilft und es das richtige STG ist...

Viel Glück !