

Temperatursensor nach Vorkatalysator immer 899 Grad - BKS

Beitrag von „Goka“ vom 12. Januar 2018 um 17:10

Hallo SFL,
danke für das Update. Der von Dir eingangs angegebene Beladungswert DPF bedeutet ja auch dass der DPF voll ist. War das auch so - oder ein durch das Kat-Problem verfälschter Wert.
Gruss Goka