

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „macko“ vom 16. Januar 2018 um 16:32

Servus Robert,

auf Deinem zweiten Bild sieht man gut, dass die Feuchtigkeit auf jeden Fall durch das Ansaugrohr kommt und nicht durch den Ablauf.... Also müsste man versuchen, dass man direkt am Einlass ansetzt, etwas zu ändern.

Ich denke, wenn Du mehr BAB fahren würdest, würde der noch schlimmer aussehen.

Grüße

Marco