

# **Tonausgabe des 850er Radios bleibt stumm ausser beim Navi und Sprachfuehrung**

**Beitrag von „maDdOG“ vom 18. Januar 2018 um 10:30**

Hallo zusammen,

ich hatte dieses Phänomen auch. Zündung und RNS aus hat nichts bewirkt. Habe vor Verzweiflung dann irgendwann aufgegeben und das Fahrzeug verlassen und verschlossen. Ca. eine Stunde später wollte ich meinen Nachwuchs abholen, da ging alles wieder.

Scheint mir so, als ob erstmal die komplette Elektrik herunterfahren und neu starten muss damit alles wieder ordnungsgemäß funktioniert.

Ähnliches Problem war, als der untere Bildschirmrand aufeinmal verzerrt war und der Bedienbalken optisch nicht mehr lesbar war.

Neustart der kompletten Elektronik und der Fehler war wieder behoben.

Güsse aus Nds