

A2DP & Assistenten gehen nicht

Beitrag von „Kradwart“ vom 20. Januar 2018 um 17:33

Dann schlieÙe ich mich hier auch mal an. Gestern meinen gebrauchten Touareg 08/12 geholt, iPhone koppeln (Handsfree) klappte innerhalb einer Minute.

Im BT Settings Menü steht der Eintrag A2P Profil aktivieren, aber ich kann in dem Kästchen keinen Haken setzen.

Im Handschuhfach lag so ein BT Dongle von Kufatec - vermute mal daÙ das RNS850 auch ohne Freisprecheinrichtung bestellt wurde und diese nun mit dem kufatec Teil aktiviert wurde.

Wäre der Umweg über einen BT A2P Empfänger am Aux AnschluÙ eine Alternative ?