

Mehrere Sicherungen bekommen keinen Strom

Beitrag von „mark1“ vom 23. Januar 2018 um 10:56

Da gibt es eine bekannte Fehlerstelle am Kabelbaum im Fahrerfussraum, hatten wir hier schon mehrfach- such mal im Forum nach "Totalausfall".

Die Hauptsicherungen zur Versorgung der Sicherungskästen sind unter dem Fahrersitz..

Gruss

Mark