

# Türsensor vorne rechts

**Beitrag von „Napfkuchen“ vom 23. Januar 2018 um 17:13**

Für das "Tür offen" Signal ist ein Mikroschalter im Türschloss verantwortlich. Dass dieser ausfällt ist wohl recht häufig - war bei mir auch irgendwann soweit. Ich hatte es bemerkt, als bei Dunkelheit die Innenbeleuchtung nicht immer anging.

Für die Fahrertür ohne Kessy ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, die im Internet beschriebenen Reparaturmöglichkeiten durchzuführen - dafür bekommt man das Türschloss doch recht günstig. (Ab etwa 30 €)

Bei den anderen Türen sieht es schlechter aus - je nach Ausstattung (elektrische Kindersicherung) gibt es das Türschloss nicht im Zubehör oder von anderen Fahrzeugen aus dem VW Konzern (Phaeton passt allerdings). VW nimmt für das Schloss dann geschmeidige 240 €.

Einfach mal bei YouTube nach Mikroschalter VW suchen ...

Gruß

Guido