

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „CR123“ vom 26. Januar 2018 um 17:12

[Touareg 107.jpg](#)[Touareg 108.jpg](#)[Touareg 110.jpg](#)[Touareg 111.jpg](#)[Touareg 112.jpg](#)[Touareg 124.jpg](#)

So Jungs - ich auch !

Hab heute am Nachmittag auch mal nach dem Lufi geschaut und bin natürlich prompt auch fündig geworden.

Hat von euch schon mal einer in den Luftansaugstutzen in Richtung Kühlergrill hineingefasst ? - Ja, ich mit meinen zierlichen Händen und etwas Spucke bin da rein gekommen - und zwar soweit, bis ich meine Hand in einem verborgenen See baden konnte. Da stand echt richtig viel Wasser drin. Ich hab da nacheinander drei Geschirrtücher reingeschoben, bis es da einigermaßen trocken war. Jetzt hab ich fast die Vermutung, dass dies vom letzten Waschstraßenbesuch herrühren könnte - bei uns sollen die Automatikfahrer dort den Motor laufen lassen - was denkt ihr dazu ?

Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als hin und wieder mal in den LufiKasten zu schauen. Oder denkt ihr, man könnte da was anleihen, mit der Hoffnung, dass der Hersteller hier sich des Konstruktionsfehlers annimmt ?

Grüße

Ralf