

Wasser im Fussraum

Beitrag von „Nero25“ vom 28. Januar 2018 um 13:30

Leider ist der Teppich auf der rechten und linken Seite durch einen Steg in der Mitte verbunden.
Ich habe bei mir die komplette Mittelkonsole ausgebaut.