

# Wasser im Fussraum

**Beitrag von „bizkit“ vom 28. Januar 2018 um 23:35**

Ich hab heute mal den Teppich weggerupft, ohne Sitzausbau.

Das Problem ist erst einmal den Styroporklotz vom Teppich zu lösen.

Wenn der erst mal abgerissen ist, kann man den Teppich einigermaßen zur Seite klappen und den Ablauf freilegen.

Hab die Dämmmatten rausgeschnitten. Alles oberhalb des Ablaufes ist trocken.

Der Gummischlauch scheint dicht, auch die Durchführung.

Die Frage ist jetzt ob es tatsächlich aus der Dichtfläche rinnt.

Die A-Säule ist auch trocken, konnte keine Feuchtigkeit fühlen.

Wenn ich morgen dazu komme werde ich mal eine Gießkanne Wasser in den Wasserkasten kippen.

[027053A8-793C-4AB0-85E6-47B403926E47.jpgA8267C3A-B0EC-45D3-8A6A-9C8C2475CC18.jpg  
3CEC2671-0E4F-4CAC-8441-0F6262C9B2BF.jpg](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/4789-wasser-im-fussraum/?postID=295236#post295236)