

Frage zu 19 Zoll im Winter...

Beitrag von „Thotti“ vom 30. Januar 2018 um 07:48

Nur mal als kleiner Hinweis:

Da der Reifenumfang beim 265/50/19 größer ist als beim 255/50/19 müsste theoretisch eine Tachoanpassung vorgenommen werden....

Die Flankenhöhe beim 265er beträgt ca. 132,5mm, beim 255er aber nur 127,5mm. Macht im Durchmesser ca. 1cm.

Ok, sind jetzt auch nur ca. 1% Abweichung....

Dazu kommt aber auch noch der Load-Index, der passen muss....

Siehe auch hier:

https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/