

# Keine Verbindung zum RNS510

**Beitrag von „Pospi“ vom 2. Februar 2018 um 16:25**

Danke,  
Batterie ist voll.

Kessy habe ich nicht.  
Jetzt gehen die Spiegel aufklappen auch nicht mehr.  
Fensterheber gehen auch nicht mehr.  
Werde über Nacht die Batterie abklemmen und aufladen. (habe nur eine)  
Reicht die Sicherung unter dem Fahrersitz, oder komplett abklemmen?  
VCDS zeigt viele Fehler "kann Verbindung nicht herstellen".  
Nach dem löschen und Aktualisieren sind sie wieder da.

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010  
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000  
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010  
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
22-Allrad -- Status: i.O. 0000  
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000  
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010  
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010  
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: nicht erreichbar 1100  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: Fehler 0010  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100  
57-TV Tuner -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: Fehler 0010  
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010

6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010  
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: Fehler 0010  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: Fehler 0010  
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000

Gruß Pospi