

Xenon Gasentladungslampe wechseln

Beitrag von „wasi67“ vom 2. Februar 2018 um 20:36

Na dann werde ich mich morgen nochmal daran machen und berichten.
Beim nach hinten kippen des Deckels, bin ich erst darauf gestossen.
Zuerst dachte ich, dass die Dichtung verklebt ist und habe etwas mehr Druck ausgeübt.
Irgendwann hatte ich dann Angst, dass mir was abbricht und habe vorsichtshalber aufgehört.
Beim näheren hinschauen habe ich dann die Schraube, die vom Schraubenkopf und Farbe identisch mit den anderen 2 ist, entdeckt.
Aber wie gesagt, morgen wissen wir mehr.

Danke nochmal für deine Antwort

Bis dann

Wasi