

Türen austauschen beim Touareg 3.0 V6 TDI BJ 10/2008 Facelift !!!

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 4. Februar 2018 um 22:07

Hallo Todi,

genau so ist es....war ein Zahldreher.

Tür vorne rechts = 7L0 831 056 L

Tür hinten rechts = 7L0 833 056 M

Ich denke auch dass es mit den Türen klappen könnte.

Theoretisch sollten die Aufnahmepunkte des Außenspiegels (Facelift hat ja eine andere Form) auch gleich sein.

Und die Luftausströmer der Türinnenverkleidung ist wahrscheinlich nur eine Weiterleitung der Luft in der Verkleidung

und nicht im Türrahmen. Aber das weis ich leider nicht 100%, kann mir aber eben nicht vorstellen, das VW da

völlig neu entwickelt hat...

Danke

Peter