

Elektronikprobleme

Beitrag von „Hallertauer“ vom 5. Februar 2018 um 17:09

[Zitat von Todi](#)

Wichtig hierbei beim V10 TDI ist, dass beide Batterien noch über ausreichend Kapazität verfügen - diese werden beim Startvorgang parallel geschaltet um die beim V10 TDI erforderlichen Startströme zu ermöglichen.

Servus Todi,

wenn dem so ist, müßte es doch eigentlich reichen an einer Batterie (egal welcher) ein Ladegerät anzuschließen, um beide Batterieen gleichzeitig zu laden !
Oder narrt mich da ein Denkfehler? 😞

Gruß TOM.