

# **Fehler P0299 - Motorstörung kombiniert mit Wasserverlust Kühlkreislauf**

**Beitrag von „V8Power“ vom 11. Februar 2018 um 21:38**

Hi Martin,

das Ladedruckproblem war mit dem Tausch des AGR-Kühlers verschwunden. Wahrscheinlich standen die beiden Fehler im Zusammenhang. Auf jeden Fall ist der Fehler seit dem Tausch nicht mehr aufgetreten.

Servus aus LL  
Werner