

RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „Pospo“ vom 16. Februar 2018 um 11:05

Hallo Robert,

vielen Dank erst mal für deine Ausführungen, werde mal am Montag, wenn neues Laufwerk da ist, wechseln.

Was mich nur wundert, das die DVD`s nur mit einem Reset zu entfernen sind. Die Auswurfaste hat in diesem Fall

keine Funktion. Im Navi-bereich wird auch immer noch "Bitte legen sie die Navigations DVD ein" angezeigt.

Gruß Pospo