

# RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2018 um 11:28

[Zitat von Pospo](#)

[...]Kann ich auch das 510er an einem Netzteil ausprobieren und die Navi DVD installieren. Hätte ein Netzteil mit 12 Ah [...]

Servus,

ich schätze du meinst beim Netzteil 12 V (Volt) und nicht 12 Ah (Amperestunden)? Aber Netzteil hin oder her, ob das RNS ohne seine "Systemumgebung" ohne Murren läuft, das weiß ich in Ermangelung es jemals ausprobiert zu haben auch nicht. Sollte eigentlich theoretisch schon, ich würde es gefühlsmäßig betrachtet dennoch eher bleiben lassen 😊

Grüße  
Robert