

RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „Pospo“ vom 16. Februar 2018 um 18:16

Ok du hast natürlich recht:)

12 V und 12 A.

Habe gerade eine neue DVD von meiner Tochter probiert, die läuft einwandfrei.

Navi DVD nicht.

Gruß Pospo