

Fahrwerksfehler mit nicht öffnendem Kofferraum

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 19. Februar 2018 um 10:31

Hallo zusammen!!

Ich habe seit meinen Skiferien ein seltsames Problem

Um meiner Prinzessin hinten das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, lasse ich den Dicken immer in den Ladezustand absenken.

Nach ein paar Tagen hat er sich dann erstmal nicht mehr abgesenkt, zuerst ist es mir nicht aufgefallen, ausser dass die kleine hinten relativ klettern musste, um rein und raus zu kommen. Dann kam irgendwann der Fahrwerksfehler und ich hatte ein ziemlich übertriebenes Keilfahrwerk. Zusätzlich konnte ich dann auch den Kofferraum nicht mehr öffnen. Weder die Klappe, noch die Scheibe.

Im Fehlerspeicher sind folgende Fehler abgespeichert:

01400 - Niveauregelung

001 - Oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf

004 - kein Signal/ Kommunikation - Sporadisch

01400 - Niveauregelung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

An einem schönen sonnigen Tag war der Dicke dann in der Sonne gestanden und vermutlich ist alles schön warm geworden, denn da konnte ich wieder schön mit dem Fahrwerk spielen und er ging wieder in den Normallevel.

Könnte es sein, dass der Ventilblock "eingefroren" war? Aber warum hat er dann nur an einem Federbein nicht mehr reagiert? Und was hat das ganze mit dem Kofferraumschloss bzw. mit dem Heckscheibenschloss zu tun?

Hat irgendjemand eine Idee, einen Tip, was zu tun ist?

Vielen Dank