

RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „Todi“ vom 19. Februar 2018 um 14:55

[Zitat von Pospo](#)

[...]Bis der Balken auf 3/4 war. Dann habe ich das Auto ausgemacht[...].

Servus Pospo,

das dürfte der Grund für dein "aufgehängtes" Update sein. Sofern die CD/DVD drin bleibt, setzt das RNS das Update zwar fort sobald es wieder gestartet wird - wenn jetzt allerdings noch eine nicht mehr ganz frische Batterie während des Startvorganges in die Unterspannung geht, kommt es zu solchen Aussetzern, die im besten Fall (wie bei dir) mit einem neu Aufspielen der Firmware behoben werden können.

Updates daher, wie von Robert empfohlen, während einer längeren Fahrt einspielen und nicht unter-/abbrechen. Alternativ in der Garage mit Stützladung um Unterspannungen zu vermeiden.

Gruß
Todi