

Standheizung macht Innenraum nicht warm

Beitrag von „Todi“ vom 23. Februar 2018 um 12:09

Servus Holger,

ich tippe auch auf die Umwälzpumpe, die hinter der Radhausschale im Innenkotflügel sitzt. Ist ein geläufiges Schadenbild...

Gruß

Todi