

# Abgasskandal betrifft auch Touareg

Beitrag von „Thomas2018“ vom 24. Februar 2018 um 22:25

Hallo zusammen,

mein 7P FL BJ 10/2015 mit v6 tdi, 262PS

hat am 22.02. das Update bekommen.

Beim Fahren keine Unterschiede zu vorher. Nach der Fahrt von der Werkstatt nach Hause (4 km) Touareg abgestellt. Nach 10 min größere Pfütze hinter dem Auto.

Heute noch mal Kurstrecke gefahren (3 Km), da tropfte es schon wieder aus beiden Endrohren. Am Ende wieder ein großer Wasserfleck.

Sowas hatte ich vorher nicht mitbekommen.

Werde wohl am Montag bei VW vorbeischauen.

Oder ist das normal?

MfG

Thomas