

# MFA hängt sich auf

**Beitrag von „macko“ vom 27. Februar 2018 um 14:05**

Servus,

da fehlt zu 99% das Softwareupdate für´s Kombiinstrument. Ohne dieses friert ab und zu die Anzeige ein. Es gibt auch einen Thread hier dazu, habe ihn aber grad net gefunden.

Wo befindet sich denn Deine Außentemperaturanzeige?? Standart war unten rechts, nach dem Update muss sie sich links oben in der Ecke befinden.

Gruß  
Marco

Edit: Das hier ist der passende Thread dazu: [KLICK](#)