

Zuheizer defekt - ohne Funktion?

Beitrag von „Basti46120“ vom 27. Februar 2018 um 16:34

[Zitat von coala](#)

Servus,

oh nein, schon wieder dieses Video 🙄😂 Also die Dosierpumpe des Zuheizers ist eher so ein mechanisches Tackern, "klick....klick....klick....", je nach Leistungsstufe etwa alle eine Sekunde, eher bei Vollast noch ein bisschen schneller. Kommt "geföhlt" aus dem Bereich der Mittelkonsole/Armauflage - tatsächlich natürlich nicht wirklich dort lokalisiert, aber eben "gehört".

Ein Rätselraten ist aber nicht notwendig: Starte das kalte Fahrzeug, warte ca. eine Minute und lausche dann, ob es unter dem Fahrzeug rauscht. Der Abgasstrom aus dem Auspuffröhrchen des Zuheizers ist leicht hör- und fühlbar, da braucht man nicht spekulieren...

Grüße
Robert

Alles klar! Dann werde ich das mal probieren.

Ja es kommt irgendwie aus dem Bereich der Bediananlage für die Klimaanlage oder Ganghebel, dann wäre das ja ein Zeichen, er hätte zumindest damals noch gefunkt.

Gut dann starte ich heute mal und warte mal, hoffe und trinke Tee 🙄👍