

Ausfall Hupe

Beitrag von „Hallertauer“ vom 28. Februar 2018 um 19:11

Dieses Problem kenne ich eigentlich nur von meinen Bikes.

Die Hupe mal saftig mit WD 40 " gewässert " dann tut sie es in der Regel wieder !

Obwohl : Heute Morgen (Minus 17) ging bei meinem Daily Driver der Ton vom Radio nicht mehr.

Als es im Wagen etwas wärmer wurde nach ca. 20 KM war alles wieder i.O.

Diese Kälte setzt der Elektronik / Elektrik schon arg zu.

Gruß Hallertauer