

Luftfederung

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 3. März 2018 um 07:10

Hallo sportyg,
die Angabe, dass die Sicherung unter dem Fahrersitz ist, bezog sich auf den T1 von horvath, dem Threteröffner.

Der Threat wurde dann von T2 Besitzern gekappert.

Beim T2 ist die Sicherung anscheinend nicht unter dem Fahrersitz.

Aber der Threteröffner hat sich ohnehin nicht mehr beteiligt.

Grüße aus dem Norden

Ralph