

RNS 850 Wechsler resettten?

Beitrag von „Todi“ vom 8. März 2018 um 16:24

[Zitat von Saftschubse](#)

[...]Sicherung ziehen? Aber welche? [...]

Servus Jens,

derT2 hat durch die Vielzahl möglicher Ausstattungskombinationen keine feste Sicherungsbelegung (mehr). Die für dein Fahrzeug gültige Sicherungsbelegung kannst du anhand seiner VIN über Erwin ermitteln (kostenpflichtig). Vielleicht hast du auch einen guten Draht zu einem fähigen Werkstattmeister der dir das ausdruckt.

Gruß

Todi

Edit: ich vermute bei deinem Problem aber eher einen defekten oder eingefrorenen Wechsler (evtl. mit Fön aufwärmen)