

Spurwechselassistent/Side Assist

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. März 2018 um 19:22

Gab es mal einen Unfallschaden bzw. einen Rempler rechts hinten? Ev. ist da was beim Sensor in der Stoßstange passiert, sodass der nicht richtig eingestellt ist.

MfG

Hannes