

Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 11. März 2018 um 19:54

[Zitat von Uwe S.](#)

[...]Jetzt habe ich gerade gesehen und auch gemessen, das er hinten rechts ca. 2cm tiefer ist. Ist das eine Einstellungssache? [...]

Servus Uwe,

ja, das kann (und je nach durchgeführten Arbeiten muss) man einstellen. Läuft über eine geführte Funktion über den Diagnosecomputer (oder via VCDS). Gesetzt den Fall, das Fahrzeug stand auf einer ebenen Fläche bei deiner Messung, würde ich so nicht lange herumfahren. Diagonal oder einzeln unterschiedlicher Druck in den Federbeinen führt zu unterschiedlicher Radlast und das fährt sich nicht so gut...

Grüße
Robert