

Wellenförmige Beschleunigung

Beitrag von „RO-RS3“ vom 13. März 2018 um 10:02

Hallo T-Reg Gemeinde,

Ich habe bei meinem dicken 2005er v6tdi automatik (176000km) folgendes bemerkt.

Wenn man im 4ten oder 5ten leicht beschleunigt schwankt die Drehzahl um ca. 1300 Touren.
Das aber nur im Warmen Zustand und ab und zu.

Wenn ich voll beschleunige ist alles ganz normal er schaltet auch butterweich.

Kein knallen nichts.

Der Vorbesitzer hat iwas am Getriebe reparieren lassen in Polen für 1200€.

Was genau konnte er mir nicht sagen und auf der Rechnung stehen auch keine Details.

Kann da auch nichts rausbekommen weil ich kein polnisch spreche...

Kann das sein das der Wandler defekt ist?

Mit VCDS habe ich schon ausgelesen aber kein Fehler.

Kann ich da was testen noch mit VCDS?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

VG,

Dom