

Funkschlüssel Taste "öffnen" geht nicht mehr

Beitrag von „Lars84“ vom 13. März 2018 um 12:58

Hallo,

ich fahre einen 2010er TII und habe heute feststellen müssen das bei einem von meinen beiden Funkschlüsseln die Taste "Öffnen" nicht mehr funktioniert.

Ich habe schon die Batterie gewechselt, aber leider ohne Erfolg. Wenn man auf die "öffnen" Taste drückt, dann leuchtet die LED im Schlüssel auch nicht auf. Hat jemand eine Idee ob der Schlüssel nur neu angelernt werden muss oder ob die Taste defekt ist?

Bekommt man die Schlüssel zerstörungsfrei auf? Ich habe mir den Schlüssel beim Batteriewechsel einmal angesehen aber nicht rausgefunden wie man diesen aufbekommt um ggf. den Taster zu kontrollieren.

Freue mich auf eure Kommentare.

Viele Grüße

Lars