

# RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „flytaxi“ vom 27. März 2018 um 16:03

Hallo ich bins wieder 😊

Ich glaube ein Schritt nach vorne gemacht zu haben 😄

Jetzt erscheint bei Setup das Feld Telefon ( War Gestern noch nicht vorhanden )

[Unbenannt.jpg](#)

Allerdings sind die Bluetooth Einstellungen ausgegraut, als wäre Bluetooth noch nicht aktiviert.

[Unbenannt1.jpg](#)

Gerät suche bringt kein Erfolg.

**Kann es sein, dass die Aktion mit VCDS ( Kanalnummer 17 usw.) abgeschlossen werden muss, wie Du Todi schon geschrieben hast ???**