

V10 TDI der T1 Generation

Beitrag von „Tessi“ vom 31. März 2018 um 22:20

Noch eins an alle V10 Fahrer

beide V10 bj 2007 waren nach meinem Empfinden unglaublich hart beim überfahren von Bordsteinkante oder Unebenheiten am Boden - des hat richtig gerumpelt und die Federeinstellung war auf Komfort 🗨️

ist das bei Euren V10ern der Ersten Generation auch so..
ich bin beim 2,5 eher Wüstenschiff mäßig in Senftenform befördert worden ...

Danke Euch allen für die Mithilfe 😊
Grüsslies Nicole